

Informační list o manipulaci s produktem

Robadur®

1. Společnost

Název / Adresa	Röchling Industrial Oepping GmbH & Co. KG Röchlingstr. 1 • 4151 Oepping/AT • Tel. +43 7289 4611-0 robaproducts@roechling.com • www.roechling.com/industrial/oepping
----------------	--

2. Detaily o produktu

Produkt / Artikel	Technický polotovar nebo obráběný díl
Zkrácený název	PE-UHMW / PE 1000
Vlastnosti materiálu	Semi-krystalický plast
Hlavní komponenty	<ul style="list-style-type: none">• polyethylene• stabilizátor• additives
Složky podléhající označování	Žádný
Klasifikace dle REACH	Produkt
Poznámky	–

Vlastnosti produktu

Forma / Stav	<ul style="list-style-type: none">• pevný
Barva	–
Zápach	<ul style="list-style-type: none">• Téměř bez zápachu
Hustota	0,93
Rozsah tání	–
Teplota přechodu do skelného stavu	–
Teplný rozklad	> 390°C

Vlastnosti produktu

Teplota vznícení	> 350°C
Teplota vznícení	-
Poznámky	-

4. Varování

Zvláštní rizika pro lidstvo a životní prostředí	Žádný
Poznámky	-

5. Manipulace a skladování

Manipulace	<ul style="list-style-type: none"> • Výrobek lze zpracovávat běžnými stroji a nástroji • Před zpracováním by měl mít výrobek pokojovou teplotu a/nebo by měl být skladován min. 24 hodin za normálních klimatických podmínek.
Skladování	<ul style="list-style-type: none"> • horizontálně • udržujte v suchu • chraňte před mrazem • chraňte před povětrnostními vlivy
Bezpečnostní opatření	
Doba skladování	-
Poznámky	-

6. Přeprava

Transport	<ul style="list-style-type: none"> • Není nebezpečné zboží podle přepravních předpisů. • Zajistěte proti uklouznutí.
Balení hotových výrobků	-
Poznámky	-

7. Protipožární opatření

Vhodná hasiva	<ul style="list-style-type: none"> • voda • pěna • CO₂ • suchá prášková hasiva
Potenciální zplodiny hoření	<ul style="list-style-type: none"> • CO • CO₂
Nezbytné ochranné pomůcky	<ul style="list-style-type: none"> • Kompletní ochranné vybavení pro hasičský sbor
Poznámky	Molten product has to be cooled with water. Fireresidues must be collected and disposed according to the local instructions.

8. Odstranění

Recyklace	Zkontrolujte možnost recyklace.
Katalog odpadů ES	Výrobek je klasifikován v souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) jako „nebezpečný“.
Likvidace odpadu	Lze recyklovat a/nebo musí být odvezeno na vhodnou skládku nebo do vhodného spalovny.
Kód odpadu ES	<ul style="list-style-type: none"> • 12 01 05 hobliny a odřezky z plastů • 20 01 39 plasty
Poznámky	–

9. Značení a pokyny

Značení v souladu se směrnici EHS	není vyžadováno žádné značení
Poznámky	–

10. Informace o REACH

Informace o REACH	Informace o REACH
-------------------	-------------------

11. Další informace

Jiné informace	The information in this document are based on our today's knowledge and represent no affirmation of characteristics.Existing laws and regulations are to be observed by the user of our product within his own responsibility.
----------------	--